



Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 046-8375368
fax 046-8375991
e-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Regon 750079660
Nip 834-14-56-538

Nasz znak: ADT.2220.116.2022.Z.T

Łowicz, dnia 07.11.2022 r.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania zadane w sprawie zapytania ofertowego na przeglądy i naprawy wyposażenia sprężarkowni powietrza medycznego i technicznego zlokalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Ulańskiej 28 w Łowiczu

1. Z uwagi na konieczność konsultacji z producentem sprzętu, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

W Zaproszeniu wkradł się błąd:

Jest

2. Termin realizowania zamówienia : dwa lata od czasu podpisania umowy.

Powinno być:

2. Termin realizowania zamówienia: jeden rok od czasu podpisania umowy.

Rozumiem to jako wykonanie jednego przeglądu w listopadzie 2022 r. i napraw do listopada 2023 r.

Przedmiot zamówienia

1. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie większej ilości informacji dotyczących separatorów olej-woda i filtrów firmy Donaldson (Nr. 4,6,7,8 z zestawienia) , zdjęcia tabliczki znamionowej, numeru wkładu filtracyjnego. Opublikowane w treści informacje, nie są wystarczające do wyceny rzeczywistych kosztów przeglądów.

Sprężarkownia powietrza sprężonego technicznego:

- Sprężarki śrubowe AIRPOL 5 -2 szt.
- osuszacz chłodniczy OP-10 – 1 szt.

- filtr węglowy Ultra-Filters A -2 szt.
- filtr dokładny Ultra-Filters S – 2 szt.
- filtr wstępny Ultra- Filters M – 2 szt.
- separator wody S075WWC – 2 szt.
- separator kondensatu (woda-olej) UFS-SP-5 - 1 szt.
- zawór bezpieczeństwa – 1 szt.

Sprężarkownia powietrza sprężonego medycznego:

- Sprężarka śrubowa AIRPOL11 – 3 szt.
- Osuszacz Medipac 2000 mini – 2 szt.
- Filtr węglowy Ultra-Filters A (CompAir) – 2 szt.
- separator kondensatu (woda-olej) UFS-SP 10 N -1 szt.
- zawór bezpieczeństwa – 2 szt.

2. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie zdjęć tabliczek znamionowych sprężarek.

W załączeniu zdjęcia tabliczek

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy osuszacz absorbcyjny Medipac 2000, potrzebuje serwisu typu wymiana sorbentu, czy też nie.

Co prawda zostało jeszcze parę godzin pracy (czas pracy na załączonych zdjęciach).
Lecz zgodnie z drugim zaleceniem minął już rok od poprzedniej wymiany.

4. Prosimy Zamawiającego o informacje na temat zaworów bezpieczeństwa, czy wymagane zawory , to zawory do maszyn, czy też może na linię. Prosimy o zdjęcie z numerem zaworu.

Trzy wymienione zawory bezpieczeństwa to zawory znajdujące się na zbiornikach powietrza.

Wymagamy tylko sprawdzenia poprawności działania.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Urszula Kapuścińska
